


Le misure di prestazione dei sistemi produttivi

Lucidi per gli allievi del corso di Gestione della Produzione Industriale del II° anno



Prestazioni e condizioni operative





Gli stati di impianto


- PB produzione buona
- PS produzione di scarto
- PR prove
- G guasti
- F fermata programmata
- MO mancanza ordini
- MM mancanza materiali
- SC scioperi
- O cause organizzative



Lez 4 e 5

Identificare le componenti

Lo schema di riferimento per la misura della produttività





Disponibilità

 Misura l'incidenza di guasti e fermate sul tempo di utilizzo teorico di una macchina

$$A = \frac{T - MO - MM - SC - G - F}{T - MO - MM - SC}$$



Le potenzialità

- PT = Potenzialità di Targa (o nominale)
- Pt = Potenzialità teorica

$$Pt = PT \times A$$



Le unità producibili

- NP = Numero di unità producibili
- RSi = Ritmo standard dell'intervallo i
- PB = Pezzi conformi
- PS = Pezzi scartati

$$NP = \sum_{i} \left[RS_i \times (PB_i + PS_i) \right]$$



La potenzialità di mix

Pm = Potenzialità di mix

$$Pm = \frac{NP}{\sum_{i} [PB_i + PS_i] + S} \times A$$



Il volume di produzione atteso

NA = volume di produzione atteso

$$NA = Pm \times (T - MM - MO - PR - SC)$$
$$NA > NP$$



La capacità

• Cp = Capacità produttiva disponibile

$$Cp = Pt \times (T - PR - SC)$$




Le rese

- RQ = NB/NP resa qualitativa
- RP = NB/NA resa produttiva
- RG = RESA GLOBALE

$$RG = \frac{NB}{Pm \times (T - SC)}$$



Identificare le componenti





 le misure di produttività sono, in genere, espresse da indicatori di efficienza, del tipo

P = Output / Input

- tali misure possono essere rilevate con riferimento a macchine singole o insiemi di macchine, a stadi del processo produttivo o al sistema produttivo nel suo complesso
- l'aggregazione delle misure di produttività è, in genere, poco significativa ai fini diagnostici; indicazioni più utili derivano dalla scomposizione delle misure di produttività (P) in misure di utilizzo (U) e rendimento (η) dei fattori produttivi



L'utilizzo

$$UTILIZZO (U) = \frac{TEMPO EFFETTIVO DI PRODUZIONE}{TEMPO DI APERTURA IMPIANTO}$$

$$U = \frac{T - TTMo - TMm - TSc - TO - TG - TM - TPr}{T}$$

$$U = \frac{TPb + TPs + TS}{T}$$



Il rendimento

$$\eta = \frac{\text{PRODUZIONE EFFETTIVA VALOR. IN H. STD.}}{\text{H. EFFETTIVE DI PRODUZIONE}}$$

$$\eta = \frac{\text{H. STD. VERSATE A MAGAZZINO}}{\text{H. EFFETTIVE DI PRODUZIONE}}$$

$$\eta = \frac{\sum \left[\left(\overline{TP}b_i + \overline{TP}s_i \right) + \overline{TS} \right]}{\sum \left[\left(TPb_i + TPs_i \right) + TS \right]}$$



